



コマンドの画面表示設定を移管する

リボンバー｜ファイル｜カスタマイズより設定画面を表示します。

古いPCで保存、またはエクスポートして設定をファイルを保存します。

新しいPCで読込またはインポートします。

ツールバーの設定は、リボンバーの設定に含まれます。


カスタマイズ
リボンバーの設定
ツールバー
ラジアルメニュー
キーボード
オプション
インターフェース
カテゴリー(G):
全コマンド
コマンド(D):
2D
2Dトランスフォーム
2D形状->3Dポリライン 変換...
3D
3D3点円(D)
3D3点円弧(D)
3Dエッジ 抽出
3Dボックス
3D加工
3D回転
3点(3)
3点指定移動(3)
キー割り当て(U):
割当(A)
削除(R)
すべてリセット(S)
インポート
エクスポート
新しいショートカットキーを押す(N):
説明:
2D
閉じる