ソリッドファイルの読み込みに失敗する

【現象】

「変換に失敗しました」とエラー表示され、ソリッドファイルの読み込みができない。

【確認事項】

コントロールパネルの［プログラムと機能］に、使用バージョンのSolidLinkが登録されているかを確認します。

【登録されていない場合】

使用バージョンのunins000.exeを起動し、アンインストールを行います。

C:\Program Files\Common Files\Hexagon\SolidLink 20xx.x\unins000.exe

使用バージョンのSolidLinkを再インストールします。

インストーラーは下記フォルダにあります。

インストールUSB:\ALPHACAM\SolidLink

再インストールが完了したら、ソリッドファイルの読込みを試してください。正常に読み込まれるようになっているはずです。