メニューの切替えが遅い

alphacamの上部メニュー（特にHOME）の切替えが遅くなった場合は、以下の事を試してください。

下記パスの**”Reports”**というフォルダを切り取って、デスクトップ等に移動させてください。

/Alphacam 201* R*/フォルダはバージョンによって変わります。
ご使用になるバージョンの全ての”Reports”フォルダを移動させてください。

―

【64bit版】

alphacam2016R1以後
C:\Program Files\Vero Software\Alphacam 2016 R1\SysMacro\File\

alphacam2015R2以前
C:\Program Files\Alphacam\Alphacam 2015 R2\SysMacro\File

―

【32bit版】

alphacam2016R1以後
C:\Program Files (x86)\Vero Software\Alphacam 2016 R1\SysMacro\File

alphacam2015R2以前
C:\Program Files (x86)\Alphacam\Alphacam 2015 R1\SysMacro\File

―

メニューの切替えが遅くなる原因としては、alphacam上に非常に多数の図形を表示させている際に、Reports機能がその図形を読込みにいっているため起こります。その読込む機能を外せば正常に戻ります。※Reports機能は使用できなくなりますが、復帰は可能です。（Reports機能は、加工指示書を出力できる機能です。）