材料の無駄を減らし、歩留まりを向上

【ネスティングゾーン設定】

材料の無駄を減らし、歩留まりを向上

【例】真空クランプシートの中心【左画像】ゾーン指定されたシート例
【右画像】小さいパーツがゾーンに配置されたネスティング例

【ネスティングゾーン】コマンド説明

外形ネスティング時に、小部材として定義されるパーツをネスティングシートの指定した位置に配置することができます。

材料の無駄を減らし，歩留まりを向上させることに繋がります。

ネスティング時に小部材として認識され、シート内の特定エリアにネスティングできるようになりました。
小部品は留め具内の領域に制限されるため、加工時に移動することはほとんどありません。

詳細は、2013R2リリースノート59ページに記載してあります。
http://www.licom.co.jp/download/Alphacam2013R2Releasenote.pdf

---

線・文字に簡単に等間隔の幅をつける

【幅付け外形輪郭抽出】

線・文字に簡単に等間隔の幅をつける【幅付け外形輪郭抽出】コマンド説明

このコマンドは、2D形状線に一定距離の幅を付けた輪郭オフセット形状を抽出・作成します。線形状で作成された文字やデザイン画に簡単に幅を持たせることができ、彫刻加工を行う為に適した2D形状に変換することができます。

※インストール後、[作図支援(U)－プラスツール(P)－幅付け外形輪郭抽出]コマンドが表示されるようになります。（ツールバーも表示されます。）

※本機能は有償オプションになります。
価格については代理店・販売店を通じてお知らせいたします。
機能詳細は弊社までお問い合わせください。