ネスティング後にフリーズする

Windows10のバージョンアップに伴い、**Alphacam**でネスティングを行った後にキーボード操作をするとフリーズするという現象が発生しています。

以下の方法で解消しますので、設定をお願いいたします。

タスクバーの検索窓から［IME］と検索する
［日本語IMEの設定］を選択する。

［全般］を選択する。

ウィンドウ下部の［以前のバージョンのMicrosoft IMEを使う］をオンにします。

以上で不具合が発生しなくなります。

海外木工機械メーカー（ルータ）

メーカー	対応ソフト	代理店
BACCI	Pitagora ポストはBACCI社より購入	飯田工業
HOLZHER	NChops ポストは有償ライセンス	フソー ホルツテクニカ東京 ホルツテクニカ名古屋
HOMAG	WoodWop ポストは有償ライセンス	ホマッグジャパン
SCM	Maestro (CAD/CAM) XilogPlus(.xcs/ポスト) 有償ライセンス(Rlink_x64)	DKSH

PADE	無し ポストプロセッサのみ	コーエキ DKSH
BIESSE	B_SOLID ポストはライコム保有 ※未確認の加工あり ※BIESSE WORKSは非対応	コーレンス 巴産業 ビエッセジャパン

※上記メーカーのルータ機は、機械付属の制御ソフトとの連携により、ALPHACAMにて制御可能です。ですが、問題が起こった時に解決できる会社が明確になっていない場合は、お見積書の提出はできません。