


□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

PC

□□□PC□□□□□□□□□□□□□□□□



カスタマイズ

リボンの設定

ツールバー

ラジアルメニュー

キーボード

オプション

インターフェース

リボンをカスタマイズする

からコマンドを選択:

リボンにないコマンド

ディスク サーフェス/ソリッド加工

ディスク加工(C)

ビュー保存

ビュー固定

プリンタ/プロット(P)

プリントプレビュー(V)

上書き保存(S)

名前を付けて保存(A)

工程変更(O)

指定ビュー(N)

指定ビュー削除

描画 スタイル

新規作成(N)

閉じる(X)

追加 >>

<< 削除する

リボンをカスタマイズする。

メインタブ

メインタブ

ホーム(H)

編集(E)

表示(V)

作図(G)

作業平面(W)

三次元(3)

特殊操作(C)

加工(M)

ネスティング(N)

新しいタブ

新グループ

名前を変更

カスタマイズ:

リセット

保存 / 読み込み

閉じる

[illegible]

カスタマイズ

リボンバーの設定
ツールバー
ラジアルメニュー
キーボード
オプション
インターフェース

ラジアルメニューのカスタマイズ

コマンドを選択:
全コマンド

2D
2Dトランスフォーム
2D形状->3Dポリライン 変換...
3D
3D3点円(D)
3D3点円弧(D)
3Dエッジ 抽出
3Dボックス
3D加工
3D回転
3点(3)
3点指定移動(3)
5軸ツールパススルーミリング

追加>>
<<削除

ラジアルメニュー

- シミュレーション(&I)
- 枠領域を 拡大(W)
- 視線反転(R)
- 表示リフレッシュ(F)
- 三次元表示(3)
- シェーディング(S)
- 移動、複写など(&M)
- 分断、結合など(&B)
- ビューの 直交面(V)
- 削除(D)
- アンドゥ(U)
- リドゥ(R)

新規サブメニュー
サブメニュー編集

リセット
インポート
エクスポート

☒ ツールチップを表示
☐ 従来のメニューを使用

閉じる

[illegible]

- TCP 443□□□□

5938 443 TCP

- TCP 80□□□□

5938 443 80 TCP

[alphacam2017R2-Mill_FeatureGrid_ja](#)

□□□□□□□□□□

[alphacam2017R2-Router_FeatureGrid_ja](#)